

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	02C

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Călugăreni
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Călugăreni
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102R, nr. 22
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca modernă
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul al XIX-lea
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1886

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	Intravilan
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	Crucea este amplasată pe marginea drumului, pe partea dreaptă, în direcția Primăriei comunei Călugăreni, la aproximativ 20 cm de gard.
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea are urme de vopsea de culoare asemănătoare cu cea a grundului. Se pot observa pe suprafața acesteia urme de cioplire (pe capitel, cap, brațe, picior). Pe capul crucii se pot observa urmele unei picturi: două capete cu aureole. Pe piciorul crucii putem identifica în zona superioară urme de vopsea și în cea inferioară o inscripție. Texte inscripționate găsim pe ambele laterale ale piciorului, inscripția din lateral stânga fiind ilizibilă și neterminată (se observă rândurile pregătite pentru scris). Textul este scris în caractere latine dar și chirilice. Crucea se continuă în pământ.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice și latine.
6.10	Orientare	E-V

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	x
7.4.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	

10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	22.06.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	131 cm
11.2	Lățime (l)	29 cm
11.3	Grosime (Gr.)	17 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	68 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	29,5 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	17 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	24 cm (față), 15,5 cm (dreapta), 16,5 cm (stânga)
11.8	Înălțime literă (h. li.) față	5 cm (față), 6,5 cm (dreapta), 6 cm (stânga)

12. OBSERVAȚII

Dimensiuni capitel: L bază = 37 cm, L partea superioară = 43,5 cm, h = 23 cm, l = 39 cm.