

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	PH-IV-m-B-16903
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	02VS

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Valea Scheilor
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Călugăreni
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102R
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Crucea se află lângă un stâlp de electricitate aproape de o intersecție și un pod.
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca medievală
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul al XVII-lea
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1692

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea este deteriorată. Probabil a avut capitel, distrus în partea stângă împreună cu o parte din cap. Pe cap era un text acum fragmentat și greu lizibil. Ambele brațe sunt afectate de distrugere. Pe brațul stâng este inscripția [NI]. În centru medalion (1) de dimensiuni mai mari cu o rozetă în interior. Pe picior se găsește un text. Este acoperită de mușchi. Se continuă în pământ. Lateral stânga pe picior are text.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice. Pe față se văd 3 rânduri de text, pe latura stângă 2 rânduri vizibile, L rând = 18 cm, h lit = 7 cm.
6.10	Orientare	E-V

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Foarte proastă
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	x
7.3.4.	Agricultură	x
7.3.5.	Vandalism	x

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1	Nume	Stan
10.2.2.	Prenume	Ania
10.2.3.	Calitatea acestuia	Analist
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	06.11.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h) păstrată	70 cm
11.2	Lățime (l)	27 cm
11.3	Grosime (Gr.)	22 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	46 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	21 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	23 cm
11.7	Lungime rând (L. r.) față	21 cm
11.8	Înălțime literă (h. li.) față	7 cm

12. OBSERVAȚII

Dimensiuni medalion (1) d = 20 cm.