

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	110

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Malu Roșu
2.4.	Unitate administrativ-teritoriale	Ceptura
2.5.	Stradă, număr actuale	Intersecția drumurilor DJ 238 și DC 69
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	<p>Face parte dintr-un complex de 3 cruci. Cea mai recentă (care nu prezintă interes) este o troiță închisă cu lemn și acoperită cu tablă. Această cruce [1] se află în partea din dreapta, se află într-un soclu și pare a fi cea mai veche. Este în stare foarte proastă, a fost vărută cu alb și albastru în repetate rânduri, făcând ca tot ceea ce se regăsește pe ea să fie erodat și greu de identificat. Pe față, în partea superioară a coloanei, se văd urmele unei inscripții, iar dedesubt se poate observa cu greutate decorul cu medalioane circulare exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor formând un pătrat. Medalionul central are diametrul mai mare decât al celorlalte și pare că ar fi avut o inscripție inelară și un medalion concentric în interior. Probabil că toate medalioanele exterioare aveau în centrul lor inscripții, având în vedere că în interiorul celui de pe picior se poate distinge grupul de caractere „XC”. Sub acest medalion se desfășoară inscripția în caractere chirilice, din care se disting cu greu 6 rânduri (L rând=27 cm, h literă=5 c). Pe spate nu este nici măcar vărută.</p> <p>Latura din dreapta este profund afectată de eroziune, iar elementele de pe această suprafață sunt greu de identificat. Pe cap se pot observa urmele unei inscripții, sunt mai vizibile primele 3 litere din ultimul rând. Pe braț, profilul erodat avea</p>

		un model ca pe brațul stâng, acum greu vizibil. Pe picior, se poate observa desfășurarea unei inscripții alcătuită din cel puțin 4 rânduri. Primele 2 sunt acoperite de var, iar literele celorlalte rânduri pot fi identificate cu greutate. Latura stângă păstrează mai multe elemente. Pe cap, există o inscripție greu lizibilă pe 6 rânduri (L rând= aprox. 16,5 cm, h literă=aprox. 5 cm), pe braț se poate observa un ornament de factură geometrică sau vegetală (vezi foto). Inscripția de pe picior este cea păstrată cel mai bine, în caractere chirilice, desfășurându-se pe 8 rânduri (L rând= aprox. 17,5 cm, h literă=aprox. 6 cm).
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice.
6.10	Orientare	S-SE/N-NV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Preară
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	x

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, <i>Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră</i> , Ed. Europroduct, Pitești, 1999.
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	

8.4.5.	Atestare documentară	
--------	----------------------	--

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	05.09.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	138 cm
11.2	Lățime (l)	37-45,5 cm
11.3	Grosime (Gr.)	23-30 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	79 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	43 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	27 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII

Varul, dacă se încearcă curățarea, se va îndepărta cu cel puțin 1 mm din calcarul crucii. Este puțin înclinată în spate. Posibil să fi avut capitel. Baza: L=78 cm, l=69 cm, h=28 cm.

Dreapta: cap - L rând= aprox. 17 cm, h literă= 6 cm, picior - L rând= 6 cm, h literă= 5 cm.