

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Monument comemorativ al eroilor
1.4	I.D.	155

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Vadu Săpat
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Vadu Săpat
2.5.	Stradă, număr actuale	
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca contemporană
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	
4.3.	Datare prin intervale de date	Sec. XXI
4.4.	Datare precisă	2008

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	Intravilan. Monumentul este amplasat la aproximativ 10 m de un canal vis a vis de căminul cultural.
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Statuie
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Monument eroi
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Monumentul are formă piramidală din 3 laturi. Este placat cu gresie neagră. În vârf are reprezentate câte o figură de soldat pe fiecare latură, iar deasupra o cruce neagră. Este așezată pe o treaptă triunghiulară placată cu gresie gri. Este îngrădit cu un gard de fier. Monumentul este ridicat în memoria celor căzuți în Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Marmură
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	
6.10	Orientare	SE-NV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	

7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	16.16.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	
11.2	Lățime (l)	
11.3	Grosime (Gr.)	
11.4	Lungime brațe (L br.)	
11.5	Lățime brațe (l. br.)	
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII

Monumentul nu a putut fi măsurat.