

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	31C

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Cioranii de Jos
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	
2.5.	Stradă, număr actuale	DN1D
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Crucea se află vizavi de proprietatea cu nr. 167, lângă gardul altei proprietăți fără număr.
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca contemporană
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul XX
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1923

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Celtică
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea de tip celtic se află cu fața la drum. Este văruiată cu alb. Pe capitel are inscripționat anul 1923. Sub capitel apare inscripția „ISHS”, iar sub ea se regăsește o reprezentare realizată prin incizare a lui Iisus Hristos răstignit. Pe picior este inscripționat textul în alfabet latin și acrostihul „NIKA”. Capitelul este incizat cu simbolul rozetei. Crucea este fixată pe un suport de piatră. Pe spate este reprezentată Fecioara Maria, având inscripția „M.D.”.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere latine: „ACEASTA.SF:/CRUCE.SA.RI/DICAT.DE.LIS/ANDRU.SII/S FTA”.
6.10	Orientare	NNE-SSV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Foarte bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	29.05.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	175,5 cm
11.2	Lățime (l)	29,8 cm
11.3	Grosime (Gr.)	19,5 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	63 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	31 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	20 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	28 cm
11.8	Înălțime literă (h. li.)	5 cm

12. OBSERVAȚII