

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	40C

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Apostolache
2.4.	Cod poștal	Apostolache
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102C, nr. 175, lângă ISU
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca modernă
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul al XIX-lea
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1856

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	Lângă ISU, vis-a-vis de căminul cultural
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea a avut capitel, este prinsă într-o bază modernă din piatră de râu cu ciment. Fața crucii este decorată cu cinci medalioane circulare (cercuri concentrice) exterioare dispuse simetric, cu linia centrelor formând un pătrat. În interiorul cercurilor sunt desenate diferite simboluri florale (rozeta în partea de jos, floare de cruce – cu 4 petale). Pe latura frontală a piciorului crucii este incizat un text de 9 rânduri, ilizibil. Pe ultimul rând al textului se observă urme de ciment. Texte incizate se găsesc și pe lateralele piciorului crucii: dreapta - text de 9 rânduri, h. li. = 5 cm, L rând 20 cm; stânga – text cu 8 rânduri, h li. = 7,5 cm, L rând =13 cm, h li. = 5 cm. În interiorul textului de pe lateral stânga a piciorului crucii este inscripționat anul 1856 (h cifră = 7,5 cm, L = 16 cm).
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice.
6.10	Orientare	NE-SV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Proastă
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	A fost dată cu var și curățată cu peria de sârmă și cu flexul.
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	21.09.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	150 cm
11.2	Lățime (l)	40 cm
11.3	Grosime (Gr.)	
11.4	Lungime brațe (L br.)	80 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII