

## Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)\*

### 1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	48C

### 2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Apostolache
2.4.	Unitate administrativ teritorială	Apostolache
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 234
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	Pe drumul care duce la Chiojdeanca
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

### 3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

### 4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca modernă
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul al XIX-lea
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	

## 5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

## 6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea este închisă în interiorul unei troițe cu acoperiș din lemn. Este văruită în alb și acoperită cu ștergare. Se pot distinge medalioanele circulare exterioare cu linia centrelor formând un triunghi isoscel. Cel din partea superioară a coloanei, de pe cap, e acoperit cu un mileu, dar inscripțiile din interiorul celorlalte sunt vizibile: în dreapta [NI], în centru [XC], în stânga [KA]. Inscripția în caractere chirilice se desfășoară pe picior, textul vizibil având 10 rânduri. Nu există acces, este încuiată, din acest motiv nu au putut fi identificate alte detalii sau luate măsurătorile corespunzătoare.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice.
6.10	Orientare	

## 7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	

7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	x
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

## 8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, <i>Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră</i> , Ed. Europroduct, Pitești, 1999.
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

## 9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

## 10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	

10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	21.09.2017

## 11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	
11.2	Lățime (l)	
11.3	Grosime (Gr.)	
11.4	Lungime brațe (L br.)	
11.5	Lățime brațe (l. br.)	
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

## 12. OBSERVAȚII