

## Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)\*

### 1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	49C

### 2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Sângeru
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Sângeru
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102C, nr. 588A
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

### 3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

### 4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca medievală
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul al XVIII-lea
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	

## 5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

## 6. DESCRIERE

6.1.	Zona	Strada principală care duce la Mireș, pe marginea drumului.
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea de tip latin are un capitelul decorat pe fiecare latură cu modele geometrice, reatașat cu ciment după ce s-a rupt. Pe față sunt reprezentate medalioane circulare tangente la medalionul central în punctele de intersecție a două diametre perpendiculare, cu diametrul de 15-16 cm. În interiorul medalionului central se regăsește o floare cu patru petale, motiv denumit „floare în cruce”, iar în cele exterioare sunt inscripționate caractere chirilice: în medalionul din partea superioară a coloanei - „IC”, pe brațul drept - „NI”, pe brațul stâng – „KA”, iar în partea superioară a piciorului – „XC”. Sub acesta se desășoară un text pe 6 rânduri. Brațul drept prezintă o spărtură. Crucea este prinsă într-un soclu dreptunghiular de beton, de jur împrejur având câte o țeavă de fier.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice.
6.10	Orientare	NV-SE. 588A – proprietatea din spatele crucii



## 7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Medie
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	Repunerea capitelului în locul inițial
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	x
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	x

## 8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, <i>Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră</i> , Ed. Europroduct, Pitești, 1999.
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

## 9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

## 10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	21.09.2017

## 11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	117 cm
11.2	Lățime (l)	28-34 cm
11.3	Grosime (Gr.)	18,5-23 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	59 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	32 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	19,5 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	24 cm
11.8	Înălțime literă (h. li.)	5 cm

## 12. OBSERVAȚII

Crucea se afla inițial la 2 m spre est, dar în urmă cu mai mulți ani a fost lovită și dărâmată de o mașină. Proprietarii au crezut că dacă o vor muta nu va mai fi în calea șoferilor neatenți. Probabil crucea a fost mai înaltă, dar fiind ruptă și mutată, înălțimea inițială s-a modificat.

Dimensiuni capitel: 40/37 cm, 18 cm.