

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4	I.D.	C-009

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Călugăreni
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Călugăreni
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102R
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca contemporană
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	Secolul XX
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	1926

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea se află în interiorul unui troițe din lemn și este poziționată în dreapta unei cruci contemporane (2004). Este o cruce simplă. Pe cap se observă urmele unui text. În centru se află un medalion (1) de dimensiuni mari în interiorul căruia este incizat un motiv dispus circular, iar în interiorul acestuia se găsește un alt medalion (2) cu o cruce reprezentată în interior. Pe cap era probabil scris „IS”. Pe brațul drept „NI”, pe cel stâng „CA”. Pe partea superioară a piciorului „HR”. Sub aceasta se desfășoară textul inscripției. Pe ambele laturi ale piciorului se află câte un text. A fost vopsită în albastru și verde.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere latine. Față: „ <i>ACESTA/CRUCE/SA RID/ICAT/DE/ANA/ION PĂ/RVU/FLOARE/1928</i> ”. Lateral dreapta pare a fi o listă cu nume, lateral stânga nu se poate citi deoarece distanța până la zidul troiței este prea mică. Lateral dreapta = 7 cm, Lr = 11 cm, hlit = 3 cm. Față = 10 cm.
6.10	Orientare	ESE-VNV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, <i>Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră</i> , Ed. Europroduct, Pitești, 1999.
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	x
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	x
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	13.09.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	117 cm
11.2	Lățime (l)	21,3
11.3	Grosime (Gr.)	16
11.4	Lungime brațe (L br.)	43,8
11.5	Lățime brațe (l. br.)	21
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	16,5 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	15,5 cm
11.8	Înălțime literă (h. li.)	3,5 cm

12. OBSERVAȚII

Nu s-au luat coordonatele GPS.