

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	04

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Gherghița
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Gherghița
2.5.	Stradă, număr actuale	La limita dintre Tarlaua 16 și Islaz.
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	x
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca modernă
4.1.1.	Datate început	
4.1.2.	Datate sfârșit	
4.2.	Datate prin perioade	
4.3.	Datate prin intervale de date	
4.4.	Datate precisă	

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	Nicolae Dumitru spune că această cruce a fost încadrată de alte două cruce mai mici care astăzi nu mai există.
6.2.2.	Peisaj natural	În apropierea râului Prahova, în lanul de grâu.
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea este fragmentată și prezintă urme de plug. Este culcată la 45 grade, partea inferioară fiind îngropată în pământ. Inscripția, în alfabet de tranziție, se găsește pe o singură față. Brațele crucii lipsesc, rămânând o mică proeminență. Nu are relief.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Calcar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere latine și chirilice.
6.10.	Orientare	N-E

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Preară
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	x
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	Buruiană
10.2.2.	Prenume	Mihaela
10.2.3.	Calitatea acestuia	Documentarist
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	27.04.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	95 cm
11.2	Lățime (l)	35-37 cm
11.3	Grosime (Gr.)	22 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	
11.5	Lățime brațe (l. br.)	
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	6 cm

12. OBSERVAȚII