

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	05

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Gherghița
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Gherghița
2.5.	Stradă, număr actuale	
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Tarlaua 16/La cruce; în plantația de rapiță, la aproximativ 50 m de vechiul drum.
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	x
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	
4.1.1.	Datate început	
4.1.2.	Datate sfârșit	
4.2.	Datate prin perioade	
4.3.	Datate prin intervale de date	
4.4.	Datate precisă	

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	Crucea se află în plantația de rapiță.
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Cruce de piatră cu mușchi deasupra. S-a încercat scoaterea ei în anii '70 ai secolului trecut, de către un tractorist. Inscripțiile, ilizibile, se găsesc pe față și pe cantul drept al piciorului. Pe suprafața monumentului se pot observa urme de spărtură. Crucea are 4 medalioane dispuse pe brațele transversale conexe medalionului central, însă foarte greu vizibile. Dimensiunile au putut fi măsurate doar pentru 2 dintre ele.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Piatră
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	
6.10.	Orientare	30 grade V-NV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Precară
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	x

7.3.4.	Agricultură	x
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	ARGEȘEANU, Călinic, CONSTANTINESCU, Grigore, Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră, Ed. Europroduct, Pitești, 1999.
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	

10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	27.04.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	100 cm
11.2	Lățime (l)	30-40 cm
11.3	Grosime (Gr.)	19 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	61 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	26 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	19 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII

Medalion central: 20/22 cm; medalion dreapta: 15/15 cm.