

## Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)\*

### 1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	06

### 2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Gherghița
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Gherghița
2.5.	Stradă, număr actuale	
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Lângă un stâlp electric, în exteriorul gardului Bisericii Domnești a lui Matei Basarab.
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

### 3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	x
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

### 4. DATARE

4.1.	Epocă	
4.1.1.	Datate început	
4.1.2.	Datate sfârșit	
4.2.	Datate prin perioade	
4.3.	Datate prin intervale de date	
4.4.	Datate precisă	

## 5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

## 6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	Crucea se află lângă Biserica Domnească a lui Matei Basarab. Când au electrificat satul au scos crucea din locașul ei și au înlocuit-o cu stâlpul de înaltă tensiune.
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea are un medalion cu diametrul de 25 cm, foarte greu lizibil. Nu se văd urme de text. Fundul bazei este plat. Baza crucii a dispărut la începutul lunii aprilie 2017, fiind cărată de localnici cu calul, la întreceri/concurs de tracțiune. Am găsit baza crucii la aproximativ 500 m depărtare, în câmp.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Piatră
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	
6.10	Orientare	N-E

## 7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Proastă
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

## 8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

## 9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

## 10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	27.04.2017

## 11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	110 cm
11.2	Lățime (l)	25-30 cm
11.3	Grosime (Gr.)	11-15 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	
11.5	Lățime brațe (l. br.)	26 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	15 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	cm
11.8	Înălțime literă (h. li.)	cm

## 12. OBSERVAȚII

Dimensiuni baza: exterior: L = 90 cm, l = 62 cm, gr = 42-50 cm; interior: L = 40 cm, l = 30 cm, ad = 15 cm.

Crucea nu are piuă, aceasta aflându-se pe un izlaz din apropiere.