

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	24

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Fulga de Sus
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Fulga
2.5.	Stradă, număr actuale	DJ 102 D
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Crucea se află pe marginea drumului, pe partea stângă de mers spre Grădiște și spre Boldești, la aprox. 2 km de la ieșirea din Grădiște și aprox. 1 km de crucea cu I.D. 23; la intersecția drumului județean cu drumul care duce la sonde, spre localitatea Sinaia din Buzău.
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	x
3.1.1.	Proprietate publică a statului	
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	Epoca modernă
4.1.1.	Datare început	
4.1.2.	Datare sfârșit	
4.2.	Datare prin perioade	
4.3.	Datare prin intervale de date	
4.4.	Datare precisă	

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	
6.3.	Tipologie	Celtică
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea de tip celtic este acoperită cu mușchi și prezintă urme de lovire pe spate, fiind ciobită. La bază are un drug din fier înfipt. Nu se văd urme de sculptură sau pictură, iar dacă au fost, acum sunt ilizibile.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Piatră
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	
6.10	Orientare	S-V

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Precară
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	x
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	x
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	28.04.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	140 cm
11.2	Lățime (l)	33-35 cm
11.3	Grosime (Gr.)	20,5-23 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	77 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	34 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	21 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII

Drugul are un diametru de 10 cm.