

Fișă analitică de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice (FAI-M)*

1. IDENTIFICARE

1.1.	Cod LMI	
1.2.	Categorie	Monumente memoriale și funerare
1.3.	Denumire oficială	Cruce
1.4.	I.D.	VS03

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ

2.1.	Stat	România
2.2.	Județ	Prahova
2.3.	Localitate	Valea Scheilor
2.4.	Unitate administrativ-teritorială	Călugăreni
2.5.	Stradă, număr actuale	Pe marginea stângă a drumului DJ102R în direcția Călugăreni
2.6.	Localitate anterioară	
2.7.	Stradă, număr anterioare	
2.8.	Coordonate geografice	
2.8.1.	Referințe geografice	Lângă stația de apă
2.8.2.	Identificare cartografică	
2.8.3.	Sistem cartografic utilizat	

3. TIP DE PROPRIETATE

3.1.	Stat	
3.1.1.	Proprietate publică a statului	x
3.1.2.	Proprietate privată a statului	
3.2.	Mixt	
3.3.	Privat	

4. DATARE

4.1.	Epocă	
4.1.1.	Datate început	
4.1.2.	Datate sfârșit	
4.2.	Datate prin perioade	
4.3.	Datate prin intervale de date	
4.4.	Datate precisă	

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI

5.1.	Istoric	
5.2.	Autor	
5.3.	Comanditar	
5.4.	Ctitor	
5.5.	Meșter	
5.6.	Pictor	

6. DESCRIERE

6.1.	Zona	
6.2.	Elemente de peisaj cultural	
6.2.1.	Peisaj cultural	
6.2.2.	Peisaj natural	Crucea este pe marginea stângă a drumului în direcția Călugăreni.
6.3.	Tipologie	Latină
6.3.1.	Funcțiunea actuală	Cruce
6.3.2.	Funcțiunea anterioară	
6.4.	Descriere obiectiv individual	Crucea este fixată într-o bază de piatră. Fața: pe cap are reprezentată o acvilă cu cruce în cioc așezată pe ceva. Sub această reprezentare IH H. Sub această inscripție un medalion (1) IC. Pe brațe: dreapta – medalion (2) NI în centru medalion (4) cu un text și în mijloc un simbol floral, în strânga medalion (3) KA. Pe picior medalion (5) XC. La baza, medalionul (5) este flancat de câte o cruce. Sub acest medalion și sub cruci începe textul pe 7 rânduri. Dreapta: pe cap are un orificiu mecanic (intervenție antropică). Pe braț este incizată o cruce. Pe picior text pe 9 rânduri. Stânga: pe braț este incizată o cruce, pe picior text pe 8 rânduri. Crucea este fixată cu ciment (intervenție ulterioară). Avea capitel.
6.4.1.	Formă acoperiș	
6.5.	Materiale de construcție	Clacar
6.6.	Materiale de construcție acoperiș	
6.7.	Tehnici de construcție	Cioplire
6.8.	Încadrare stilistică	
6.9.	Inscripții	Caractere chirilice
6.10	Orientare	ESV-NNV

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI

7.	Starea generală de conservare	Foarte bună
7.2.	Lucrări anterioare de restaurare	
7.3.	Riscuri/amenințări	
7.3.1.	Eroziune	
7.3.2.	Inundații	
7.3.3.	Alunecări de teren	
7.3.4.	Agricultură	
7.3.5.	Vandalism	

8. DOCUMENTARE

8.1.	Bibliografie	
8.2.	Dosare și rapoarte, în arhive	
8.3.	Hărți, planuri, desene	
8.4.	Fotografii	
8.4.1.	Fotografii satelitare	
8.4.2.	Fotografii aeriene	
8.4.3.	Fotografii alb-negru	
8.4.4.	Fotografii color	
8.4.5.	Atestare documentară	

9. NIVEL CLASARE

9.1.	Grupa valorică – A / - B	
9.2.	Categoria după natura obiectivului – I/ - II/ - III/ - IV	
9.3.	Criterii de evaluare globală	
9.4.	Data și documentul protecției	
9.5.	Reglementări urbanistice	

10. INVENTARIERE

10.1.	Instituția în cadrul căreia s-a redactat fișa	Institutul Național al Patrimoniului
10.2.	Autorul fișei și calitatea acestuia	
10.2.1.	Nume	
10.2.2.	Prenume	
10.2.3.	Calitatea acestuia	
10.2.4.	Semnătura autografă a specialistului care a întocmit fișa	
10.2.5.	Semnătura și ștampila conducătorului instituției în cadrul căreia s-a redactat fișa	
10.3.	Numărul procesului-verbal de validare în comisia regională a monumentelor istorice	
10.3.1.	Numărul documentului de clasare	
10.3.2.	Data ordinului de clasare	
10.4.	Data redactării fișei	04.09.2017

11. DIMENSIUNI

11.1	Înălțime (h)	143,5 cm
11.2	Lățime (l)	34 cm
11.3	Grosime (Gr.)	27 cm
11.4	Lungime brațe (L br.)	78 cm
11.5	Lățime brațe (l. br.)	35,5 cm
11.6	Grosime brațe (Gr. Br.)	28,5 cm
11.7	Lungime rând (L. r.)	
11.8	Înălțime literă (h. li.)	

12. OBSERVAȚII

Dimensiuni bază: L=103 cm, l=82 cm, h= 41 cm, margine = 32 cm. Dimensiuni medalioane: (1) d = 18 cm, (2) d = 18 cm, (3) d = 17,6 cm, (4) d = 30,5 cm, (5) d = 17,6 cm.